

Informace od dodavatele stavby VPK Suchý:

Tento týden byla v dostavěném a propláchnutém kanalizačním řadu zjištěna přítomnost písku a zeminy. Pravděpodobně se tak stalo neúmyslně špatnou manipulací při výstavbě soukromé části přípojky.

Zástupce dodavatele stavby tímto žádá občany, aby při výstavbě soukromé části kanalizační přípojky svépomocí dbali na to, aby se do hlavního řadu nedostaly nečistoty z výkopu.

Platí tedy, pokud sundáte víčko z přípojky, zabezpečte ji tak, aby se do potrubí nedostala zemina z výkopu ani jiné nečistoty. Větší část kanalizačního řadu byla již propláchnutá.

Pokud dodavatel stavby zjistí obdobné zanesení kanalizačního řadu, může dohledat původce znečištění pomocí kamer a dát mu k tíži provedení nového proplachu.

Děkujeme za pochopení.